


FM0.8W送信機変調周波数特性

変調周波数 (kHz)	0.3	0.5	0.7	1	1.5	2	3	4	5
変調感度 (dB)	-9.3	-5.3	-2.7	0	3	5.3	8.2	5	-1



注) 変調信号周波数1kHzで、 ± 1.5 KHzの変調度を基準に測定。